



Legenda:		
 lokalizacja punktów badawczych		
ADRIUM prace geologiczne	Słupia pod Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektu sieci kanalizacji i in.	
Nr arch.: 719/19-2	skala 1:2500 Szkie dokumentacyjny	
Data:	Wykonał:	Zał. nr:
luty 2020	Adriana Adamusiak	1.5